

## ليندك فلورين سيستم lindec flooring system

هام! عند صب أرضية خرسانة جديدة

يجب حماية الرافعات والعربات بالشريط اللاصق ليندك lindec (عرض ٢٧٠ مم) قبل بداية قيادتهم على الأرضية.

**الضغط على الأرضية:**

عادة تكون نسبة الصلابة بعد ٨ أيام ٧٠٪ من القيمة النهائية التي تكون صالحة بعد ٢٨ يوماً عند حرارة ٢٠+س.

بالرغم من ذلك ننصحكم بالأوقات المذكورة ادناه بسبب التخطيطات الزمنية الغير معقولة:

\* الحاملات ذو العجلات بعد ٥ ايام.

\* المصاعد وما يشابهها بعد ١٢ يوماً.

لا ينبغي تعريض الأرضية لشحونات قصوى خلال الأيام الـ ١٤ الأولى.

خلال التيبس اللاحق بالمياه والتغطية بورق البلاستيك، يجب الانتباه الى ان لا ينتقل او يصاب ورق البلاستيك بسبب حركات المرور عليه خلال الأيام الـ ١٤ الأولى.

**برنامج الصيانة**

**المعالجة اللاحقة لأرضية الخرسانة الصلبة مثل الهركوليت Herkulit تعمل على الأقل ١٠-١٤ يوماً بعد صب الخرسانه كما يلي:**

**التنظيف:**

\* اختيار المواد وتنفيذ الشغل غير كافييين للحصول على أرضية جيدة.

\* يجب تنظيف الأرضية بصورة منتظمة للحصول على احسن نتيجة.

\* برنامجنا للأرضيات يشمل ايضاً مادة صالحة لذلك وهي - لينو فلوزواش **Lino Floorwash**

\* نسبة وسخ الأرضية تقرر حاجة التنظيف لكل ارضية.

تنظف الأرضية بالمكنسة الكهربائية او بالمكنسة العادية. يخلط لينو فلوزواش **Lino Floorwash** مع الماء على حسب التعليمات المسجلة على الصفيحة.

تملأ ماكينة مسح مزدوجة (ماسحة وماصة للمياه) بهذا الخليط وتمرر ببطء مع نيلون ماسح اسود يسمى "صفير" Safir . خلال الأشهر الأولى وبعدها تغير الى نيلون ماسح احمر. في حالة نزول الجير بغزارة يمكن زيادة الكمية.

**اقتراح حول فاصل التنظيف:**

\* عند الوسخ الكثير: تنظف مرتين في الأسبوع

\* عند الوسخ المتوسط: تنظف مرة في الأسبوع

\* عند الوسخ الخفيف: تنظف مرتين في الشهر

إذا اتبعت هذه التعليمات نحن مقتنعون بانكم ستكونون منسجمين مع ارضية لمدة طويلة.

الأرضيات التي من المناسب معالجتها بـ لينو فلوزواش **Lino Floorwash**:

أرضيات: هركلييت "وات ان وات" Herkulit "wet-in-wet"

هركلييت توب Herkulit Top

هركلييت فيروبلان Herkulit Ferroplan

لينومورتار Linomortar

الأرضيات المعالجة بـ:

ليتورين او٢ Lithurin I & II

ليتورين سبسيال Lithurin Special

لندوليت مويستير كيرينغ Lindolit Moisture curing